

1. Nie analizowano szczegółowo przebiegu instalacji/konstrukcji nadziemnych i podziemnych.
2. Rzędne punktów badawczych ustalono przy pomocy niwelacji technicznej na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej udostępnionej przez Zamawiającego.
3. Granice warstw geotechnicznych i morfologię terenu interpolowano między otworami badawczymi z uwzględnieniem wyników badań polowych oraz laboratoryjnych.
4. Punktowy charakter badań dopuszcza większe zróżnicowanie modelu budowy geologicznej i morfologii terenu.
5. Na etapie wykonawczym zaleca się sprawdzenie zgodności przyjętych warunków gruntowo-wodnych w konsultacji z uprawnionym geologiem inżynierskim i geotechnikiem.

GEO-PROSPEKT
Wołomin ul. Kazimierza Wielkiego 6/43

Zał. 2.2

Raport z badań podłoża gruntowego. Opinia geotechniczna dla projektu przebudowy ciągu dróg powiatowych nr 1602WI i 1601W na odcinku Jurki-Kruszew-Milichów.

	Data	Nazwisko	Podpis
Opracował	12.2015	mgr Paweł Stępczak upr. geol. nr XI-0674/AZ	

Przekrój geotechniczny km 1+200 - 2+600