

RAPORT TECHNICZNY

Rzecznawca:	Piotr Bałaziński	
Wycenę zweryfikował i zaakceptował:	Rzecznawca Techniki Motoryzacyjno-Maszynowej mgr inż. Mariusz Królewicz	
Zlecniodawca:	Starostwo Powiatowe w Grójcu	
Zlecenie, pismo, znak	87/15/07/2024/STAROSTWO	z dnia: 15.07.2024
Pojazd:	Fiat Scudo 130 MultiJet	
Nr rejestracyjny / VIN:	WI758LP/ZFA27000064372731	



Fot. 1 Widok na przód pojazdu

1. TREŚĆ RAPORTU

W dniu 16.07.2024. przeprowadzono oględziny w/w pojazdu zgodnie ze zleceniem numer 87/15/07/2024/STAROSTWO

Zlecniodawca zlecił przygotowanie wyceny pojazdu celem jego sprzedaży.

Szczegółowe dane pojazdu na podstawie oględzin oraz informacji od zlecniodawcy:

- Marka: Fiat
- Model: Scudo
- Rodzaj pojazdu: samochód osobowy
- Rok produkcji: -
- Przebieg wg stanu licznika: -
- Data pierwszej rejestracji: Brak dowodu rejestracyjnego
- Klucze: Okazano 1 sztukę
- Nr vin: ZFA27000064372731
- Pojazd jest własnością Zlecniodawcy - Zlecniodawca jest w posiadaniu dokumentu potwierdzającego ten fakt.

Wyniki oględzin:

- Oględziny w ograniczonym zakresie – usytuowanie pojazdu pomiędzy innymi samochodami, brak możliwości przemieszczenia.
- Stan pojazdu określa się jako średni adekwatny do przewidywanego okresu użytkowania,
- Karoseria nosi pojedyncze ślady wgnieceń oraz zarysowań na wszystkich elementach nadwozia
- Wnętrze poplamione i zabrudzone z mocnym nieprzyjemnym zapachem
- Unieruchomiony od dłuższego czasu, niezabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi.
- Ogumienie VREDESTEIN 215/60 R16C 103/101T COMTRAC 2 ALL SEASON+.
- Ze względu na brak akumulatora brak możliwości uruchomienia silnika i odczytania stanu drogomierza

2. PODSUMOWANIE

Zalecana weryfikacja serwisowa oraz uzupełnienie braków przed rozpoczęciem eksploatacji

3. WNIOSKI

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych pojazdów jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianego pojazdu została ustalona na kwotę:

4000 zł brutto

Słownie: cztery tysiące złotych 00/100

4. ZASTRZEŻENIA / OGRANICZENIA

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA





